






für folgende Ausführung:
Wandtiefspülklosett



Produkt	Artikel-Nr.	Material	kg
WC-Sitz Softclosing	R392101	Duroplast	2,90



Softclosing



Neues Scharnier (Messing verchromt) passt nicht auf den alten Sitz.
Altes Scharnier (Edelstahl) nicht auf den neueren Sitz!
Das neue Scharnier ist größer (Ø), dadurch wurde der Sitz geändert.



Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Liefermenge
1	Scharnier-Set kompl. ab 01/2011	R6439AA	2 Scharniere
1	Scharnier-Set kompl. bis 12/2010	R6436AA	2 Scharniere

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Liefermenge
9	Puffer-Set kompl.	R643801	siehe 10+11
10	Puffer-Deckel		2 Stück
11	Puffer-Sitzring		4 Stück

