





für folgende Ausführungen:
Wandtiefspülklosett, Standtiefspülklosett

Produkt	Artikel-Nr.	Material	kg
WC-Sitz Softclosing	T663801	Duroplast	2,80



Neues Scharnier (Messing verchromt) passt nicht auf den alten Sitz.
Altes Scharnier (Edelstahl) nicht auf den neueren Sitz!
Das neue Scharnier ist größer (Ø), dadurch wurde der Sitz geändert.

Softclosing



Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Liefermenge
1	Scharnier-Set kompl. ab 1. Sept. 2012	J5162BJ	2 Scharniere
1	Scharnier-Set kompl. bis 31. Aug. 2012	J4556BJ	2 Scharniere

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Liefermenge
9	Puffer-Set kompl.	T217801	siehe 10+11
10	Puffer-Deckel		2 Stück
11	Puffer-Sitzring		4 Stück

